



Αριθμός Αναφοράς

01393

Ημ/νία Ελέγχου

11-11-2025

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μάρκα

Audi

Μοντέλο

Q3

Χρονολογία

05/11/2021

Κυβικά

1.395

Ιπποδύναμη

245

Καύσιμο

Υβριδικό Βενζίνη

Χιλιόμετρα

43.378

Κίνηση

Προσθιοκίνητο

Σασμάν

Αυτόματο

Πόρτες

5

Καθίσματα

5

Χρώμα

Μάυρο

ΕΓΓΡΑΦΑ

Άδεια Κυκλοφορίας

Πρωτότυπη

Παρακράτηση

Όχι

Ιστορικό Service

Διαθέτει - ενημερωμένο

Τελευταίο Service

03/10/2024

Τελευταίο Service (Χιλ/τρα)

32.622

Ημ/νία 1ης άδειας

05/11/2021

Ημ/νία 1ης ταξ/σης Ελλάδα

05/11/2021

EURO class

Euro 6

Ρύποι (CO₂ gr/χλμ)

37

Τέλη Κυκλοφορίας

€ 0

Τελευταίος Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ημ/νία τελευταίου ελέγχου

11/11/2025

Χιλιόμετρα κατά τον έλεγχο

43.378

Κλειδιά

2

Ρεζέρβα / Κιτ έκτακτης ανάγκης

Μόνο Κιτ

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Βαφή

| | |
|--|--|
| | Καλή Κατάσταση |
| | Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις |
| | Χρήζει Ελέγχου |
| | Προβληματικό Σημείο, χρήζει επισκευής ή βαφής με επιδιόρθωση |
| | Φθορές / Εκδορές |

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Αμάξωμα - Πλαίσιο

| | |
|--|--------------------------------|
| | Καλή Κατάσταση |
| | Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις |
| | Χρήζει Ελέγχου |
| | Προβληματικό Σημείο |
| | Φθορές / Εκδορές |

Διάφορα

- Καλή κατάσταση / Λειτουργικό
- Υπάρχει βλάβη
Χρήζει Αντικατάστασης
- Παρατήρηση / Χρήζει Ελέγχου

Συντομογραφίες

- ΕΑ** - Εμπρός Αριστερά
- ΕΔ** - Εμπρός Δεξιά
- ΠΑ** - Πίσω Αριστερά
- ΠΔ** - Πίσω Δεξιά

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| Λειτουργία τηλεχειρισμού: | ✓ | Immobilizer: | ✓ |
| Ανάφλεξη / Αμεσότητα: | ✓ | Θόρυβος κατά την εκκίνηση: | ✓ |
| Υποψία για Καδένα ή Ωστήρια: | ✓ | Ρελαντί (ομαλότητα): | ✓ |
| Λειτουργία ομαλότητας: | ✓ | Συμπλέκτης / Σκληρός: | - |
| Αποσύμπλεξη / Χαμηλή: | - | Σκορτσάρισμα κατά την εκκίνηση: | ✓ |
| Επιλογέας εν στάση: | ✓ | Αλλαγή ταχυτήτων ανέβασμα: | ✓ |
| Αλλαγή ταχυτήτων κατέβασμα: | ✓ | Επιτάχυνση: | ✓ |
| Θόρυβος κύλισης / Ελαστικά στα 80 kM/h: | ✓ | Θόρυβος κύλισης / Ρουλεμάν: | ✓ |
| Θόρυβος εμπρόσθιου τμημάτων σε λακκούβες: | ✓ | Θόρυβος πίσω τμημάτων σε λακκούβες: | ✓ |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Cruise Control: | ✓ | Ευστάθεια οχήματος: | ✓ |
| Ευθυγράμμιση (Ίσιο τιμόνι): | ✓ | Ζυγοστάθμιση (Τρέμει το τιμόνι): | ✓ |
| Λειτουργία ανάρτησης / Πλέει: | ✓ | Θόρυβος ανάρτησης: | ✓ |
| Λειτουργία A/C / Απόδοση: | ✓ | Λειτουργία καλοριφέρ / Απόδοση: | ✓ |
| Θόρυβος ανεμιστήρα A/C: | ✓ | Start-Stop: | ✓ |
| Κόρνα: | ✓ | | |
| Παράθυρο οδηγού: | ✓ | Παράθυρο συνοδηγού: | ✓ |
| Παράθυρο Π.Α.: | ✓ | Παράθυρο Π.Δ.: | ✓ |
| Καθαριστήρες εμπρός: | ✓ | Καθαριστήρες πίσω: | ✓ |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Πλυστική εμπρός: | ✓ | Πλυστική πίσω: | ✓ |
| Χειριστήρια τιμονιού: | ✓ | Οθόνη καντράν / Ενδείξεις: | ✓ |
| Οθόνη ραδιοφώνου / Ενδείξεις: | ✓ | Πλοήγηση: | - |
| Κάμερα οπισθοπορείας: | ✓ | Ηχεία λειτουργικά: | ✓ |
| Κλειδαριά πόρτας οδηγού: | ✓ | Κλειδαριά πόρτας συνοδηγού: | ✓ |
| Κλειδαριά πόρτα Π.Α.: | ✓ | Κλειδαριά πόρτα Π.Δ.: | ✓ |
| Κλειδαριά πόρτ παγκάζ: | ✓ | Αμορτισέρ πόρτ παγκάζ: | ✓ |
| Ζώνες: | ✓ | Λειτουργία καθρεπτών: | ✓ |
| Αναπτήρας: | ✓ | Λοιπές λειτουργίες: | ✓ |

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ταπετσαρίες
στις Πόρτες:



Λάστιχα στις
Πόρτες:



Ταμπλό:



Χειρολαβές:



Καθίσματα:



Εσωτερικός
Καθρέπτης:



Ουρανός:




4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ



Α. ΒΑΦΗ

Φτερό ΕΑ:



Φτερό ΕΔ:



Φτερό ΠΑ:



Φτερό ΠΔ:



Μαρσιπέ ΕΑ:



Μαρσιπέ ΕΔ:



Πόρτα ΕΑ -
Καθρέπτης:



Πόρτα ΕΔ -
Καθρέπτης:



Ηλιοροφή /
Κουκούλα:

Δ/Υ

Οροφή:



Πόρτα ΠΑ:



Πόρτα ΠΔ:



Καπό:



Κεραία:

Προφυλακτήρας
Ε:Προφυλακτήρας
Π:

Β. ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Πάτωμα:



Οροφή:



Κολώνες:



Μαρσπιέ:



Ράμφη:

Χώρος
Αποσκευών:

Θόλοι:



Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Φωτιστικό Σώμα
ΕΔ:Φωτιστικό Σώμα
ΕΑ:Φωτιστικό Σώμα
ΠΔ:Φωτιστικό Σώμα
ΠΑ:Προβολείς
ομίχλης:

Φώτα ημέρας:

Φλας καθρέπτη
Δ:Φλας καθρέπτη
Α:

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ



DOT Ελαστικών: 38/25

Ελαστικά Πέλμα ΕΔ: 18,52

Ελαστικά Πέλμα ΕΑ: 18,52

Ελαστικά Πέλμα ΠΔ: 18,52

Ελαστικά Πέλμα ΠΑ: 18,52

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΔ: ✓


Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΑ: ✓

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΔ: ✓

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΑ: ✓


Ζυγοστάθμιση: ✓

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



| | | | |
|--------------------------|---|----------------------|---|
| Ηλεκτρονικά Κινητήρα: | ✓ | ABS - ESP: | ✓ |
| Ηλεκτρονικά Σασμάν: | ✓ | Ηλεκτρονικά Δικτύου: | ✓ |
| Ηλεκτρονικά Κλιματισμού: | ✓ | Αερόσακος: | ✓ |
| Πίνακας Οργάνων: | ✓ | Ραδιόφωνο: | ✓ |
| Φώτα: | ✓ | | |

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ



Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανάρτηση
εμπρός
(Απόκριση/
Διαρροή): ✓

Ανάρτηση πίσω
(Απόκριση/
Διαρροή): ✓

Ακρόμπαρα
(κατάσταση): ✓

Μπαλάκια
(κατάσταση): ✓

Ημιαξόνια/
Φούσκες
(Κατάσταση/
Διαρροή): ✓

Ψαλίδι ΕΔ: ✓

Ψαλίδι ΕΑ: ✓

Ψαλίδι ΠΔ: ✓

Ψαλίδι ΠΑ: ✓

Ρουλεμάν
Τροχών εμπρός: ✓Ρουλεμάν
Τροχών πίσω: ✓Ζαμφόρ/
Μπρατσάκια
Ανάρτησης
(κατάσταση): ✓Τιμόνι
(απόκριση): ✓Κρεμαριέρα
(κατάσταση): ✓

Ευθυγράμμιση: ✓

Β. ΦΡΕΝΑ



Πεντάλ
 (απόκριση): ✓

Δίσκοι (εμπρός): ✓

Τακάκια
 (εμπρός): ✓

Χειρόφρενο
 (απόκριση): ✓

Σωληνάκια
 Φρένων
 (εμπρός): ✓


Δίσκοι (πίσω): ✓

Τακάκια (πίσω): ✓

Υγρά Φρένων: ✓

Σωληνάκια
 Φρένων (πίσω): ✓


8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ



Κιβώτιο Ταχυτήτων
(Λειτουργία/Διαρροή):




9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



| | | | |
|---|---|--|---|
| Λιπαντικό (Στάθμη): | ✓ | Εξωτερικοί Ιμάντες (Κατάσταση): | ✓ |
| Βάσεις Κινητήρα (Κατάσταση): | ✓ | Υπερτροφοδότηση (Turbo) (Λειτουργία): | ✓ |
| Σώμα Κινητήρα (Block) (Διαρροές): | ✓ | Κολάρα / Σωληνώσεις / Σωληνάκια Υποπιέσεων: | ✓ |
| Σύστημα Εξάτμισης (Κατάσταση): | ✓ | Σύστημα Τροφοδοσίας (Διαρροές): | ✓ |

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ



Ψυγείο Κινητήρα /
 Δοχείο Ψυκτικού
 Υγρού (Φθορά/
 Διαρροή/Στάθμη):

✓

Σωληνώσεις Ψυγείου
 Κινητήρα (Φθορά/
 Διαρροή):

✓

Ψυγείο A/C (Φθορά/
 Διαρροή):

✓

Σωληνώσεις Ψυγείου
 A/C (Φθορά/Διαρροή):

✓

Βεντιλατέρ:

✓

Ψυγείο Intercooler:

✓

Σωληνώσεις
 Intercooler:

✓

Συμπιεστής / Ιμάντας
 Συμπιεστή
 (Κατάσταση):

✓

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μπαταρία
(Κατάσταση):



Μπαταρία Volt:

12,5

12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

4α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗ

Παρατηρήσεις:

Υπάρχει επιδιόρθωση χρώματος στην αριστερή πλευρά. Υπάρχουν εκδορές, ίχνη και στίγματα λόγω χρήσης. Βλέπε φωτογραφίες.

4β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

4γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

