



Αριθμός Αναφοράς

01543

Ημ/νία Ελέγχου

30-01-2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μάρκα

Volvo

Μοντέλο

XC40

Χρονολογία

10/07/2019

Κυβικά

1.499

Ιπποδύναμη

163

Καύσιμο

Βενζίνη

Χιλιόμετρα

86.209

Κίνηση

Προσθιοκίνητο

Σασμάν

Αυτόματο

Πόρτες

5

Καθίσματα

5

Χρώμα

Μάυρο

ΕΓΓΡΑΦΑ

Άδεια Κυκλοφορίας

Πρωτότυπη

Παρακράτηση

Όχι

Ιστορικό Service

Διαθέτει - ενημερωμένο

Τελευταίο Service

30/05/2025

Τελευταίο Service (Χιλιτρα)

86.181

Ημ/νία 1ης άδειας

10/07/2019

Ημ/νία 1ης ταξ/σης Ελλάδα

10/07/2019

EURO class

Euro 6

Ρύποι (CO₂ gr/χλμ)

147

Τέλη Κυκλοφορίας

€ 271

Τελευταίος Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ημ/νία τελευταίου ελέγχου

30/01/2026

Χιλιόμετρα κατά τον έλεγχο

86.209

Κλειδιά

2

Ρεζέρβα / Κιτ έκτακτης ανάγκης

Μόνο Κιτ

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Βαφή

	Καλή Κατάσταση
	Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις
	Χρήζει Ελέγχου
	Προβληματικό Σημείο, χρήζει επισκευής ή βαφής με επιδιόρθωση
	Φθορές / Εκδορές

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Αμάξωμα - Πλαίσιο

	Καλή Κατάσταση
	Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις
	Χρήζει Ελέγχου
	Προβληματικό Σημείο
	Φθορές / Εκδορές

Διάφορα

-  Καλή κατάσταση / Λειτουργικό
-  Υπάρχει βλάβη
Χρήζει Αντικατάστασης
-  Παρατήρηση / Χρήζει Ελέγχου

Συντομογραφίες

- ΕΑ** - Εμπρός Αριστερά
- ΕΔ** - Εμπρός Δεξιά
- ΠΑ** - Πίσω Αριστερά
- ΠΔ** - Πίσω Δεξιά

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία τηλεχειρισμού:	✓	Immobilizer:	✓
Ανάφλεξη / Αμεσότητα:	✓	Θόρυβος κατά την εκκίνηση:	✓
Υποψία για Καδένα ή Ωστήρια:	✓	Ρελαντί (ομαλότητα):	✓
Λειτουργία ομαλότητας:	✓	Συμπλέκτης / Σκληρός:	-
Αποσύμπλεξη / Χαμηλή:	-	Σκορτσάρισμα κατά την εκκίνηση:	✓
Επιλογέας εν στάση:	✓	Αλλαγή ταχυτήτων ανέβασμα:	✓
Αλλαγή ταχυτήτων κατέβασμα:	✓	Επιτάχυνση:	✓
Θόρυβος κύλισης / Ελαστικά στα 80 km/h:	✓	Θόρυβος κύλισης / Ρουλεμάν:	✓
Θόρυβος εμπρόσθιου τμημάτων σε λακκούβες:	✓	Θόρυβος πίσω τμημάτων σε λακκούβες:	✓

Cruise Control:	✓	Ευστάθεια οχήματος:	✓
Ευθυγράμμιση (Ισιο τιμόνι):	✓	Ζυγοστάθμιση (Τρέμει το τιμόνι):	✓
Λειτουργία ανάρτησης / Πλέει:	✓	Θόρυβος ανάρτησης:	✓
Λειτουργία A/C / Απόδοση:	✓	Λειτουργία καλοριφέρ / Απόδοση:	✓
Θόρυβος ανεμιστήρα A/C:	✓	Start-Stop:	✓
Κόρνα:	✓		
Παράθυρο οδηγού:	✓	Παράθυρο συνοδηγού:	✓
Παράθυρο Π.Α.:	✓	Παράθυρο Π.Δ.:	✓
Καθαριστήρες εμπρός:	✓	Καθαριστήρες πίσω:	✓

Πλυστική εμπρός:	✓	Πλυστική πίσω:	✓
Χειριστήρια τιμονιού:	✓	Οθόνη καντράν / Ενδείξεις:	✓
Οθόνη ραδιοφώνου / Ενδείξεις:	✓	Πλοήγηση:	✓
Κάμερα οπισθοπορείας:	-	Ηχεία λειτουργικά:	✓
Κλειδαριά πόρτας οδηγού:	✓	Κλειδαριά πόρτας συνοδηγού:	✓
Κλειδαριά πόρτα Π.Α.:	✓	Κλειδαριά πόρτα Π.Δ.:	✓
Κλειδαριά πόρτ παγκάζ:	✓	Αμορτισέρ πόρτ παγκάζ:	✓
Ζώνες:	✓	Λειτουργία καθρεπτών:	✓
Αναπτήρας:	✓	Λοιπές λειτουργίες:	✓

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ταπετσαρίες στις Πόρτες: ✓

Λάστιχα στις Πόρτες: ✓

Ταμπλό: ✓

Χειρολαβές: ✓

Καθίσματα: ✓

Εσωτερικός Καθρέπτης: ✓

Ουρανός: ✓

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ




Α. ΒΑΦΗ

Φτερό ΕΑ:



Φτερό ΕΔ:



Φτερό ΠΑ:



Φτερό ΠΔ:



Μαρσπιέ ΕΑ:



Μαρσπιέ ΕΔ:



Πόρτα ΕΑ -
Καθρέπτης:



Πόρτα ΕΔ -
Καθρέπτης:



Ηλιοροφή /
Κουκούλα:

Δ/Υ

Οροφή:



Πόρτα ΠΑ:



Πόρτα ΠΔ:



Καπό:



Κεραία:

Προφυλακτήρας
Ε:Προφυλακτήρας
Π:

Β. ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Πάτωμα:



Οροφή:



Κολώνες:



Μαρσπιέ:



Ράμφη:

Χώρος
Αποσκευών:

Θόλοι:



Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Φωτιστικό Σώμα
ΕΔ:Φωτιστικό Σώμα
ΕΑ:Φωτιστικό Σώμα
ΠΔ:Φωτιστικό Σώμα
ΠΑ:Προβολείς
ομίχλης:

Φώτα ημέρας:

Φλας καθρέπτη
Δ:Φλας καθρέπτη
Α:

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ



DOT Ελαστικών: 26/24

Ελαστικά Πέλμα ΕΔ: 18,46

Ελαστικά Πέλμα ΕΑ: 18,46

Ελαστικά Πέλμα ΠΔ: 18,46

Ελαστικά Πέλμα ΠΑ: 18,46

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΔ: ✓


Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΑ: ✓

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΔ: ✓

Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΑ: ✓

Ζυγοστάθμιση: ✓

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ηλεκτρονικά
Κινητήρα:

✓

ABS - ESP:

✓

Ηλεκτρονικά
Σασμάν:

✓

Ηλεκτρονικά
Δικτύου:

✓

Ηλεκτρονικά
Κλιματισμού:

✓

Αερόσακος:

✓

Πίνακας
Οργάνων:

✓

Ραδιόφωνο:

✓

Φώτα:

✓

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ



Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανάρτηση εμπρός (Απόκριση/ Διαρροή): ✓

Ανάρτηση πίσω (Απόκριση/ Διαρροή): ✓

Ακρόμπαρα (κατάσταση): ✓

Μπαλάκια (κατάσταση): ✓

Ημιαξόνια/ Φούσκες (Κατάσταση/ Διαρροή): ✓

Ψαλίδι ΕΔ:	✓	Ψαλίδι ΕΑ:	✓
Ψαλίδι ΠΔ:	✓	Ψαλίδι ΠΑ:	✓
Ρουλεμάν Τροχών εμπρός:	✓	Ρουλεμάν Τροχών πίσω:	✓
Ζαμφόρ/ Μπρατσάκια Ανάρτησης (κατάσταση):	✓	Τιμόνι (απόκριση):	✓
Κρεμαριέρα (κατάσταση):	✓	Ευθυγράμμιση:	✓

Β. ΦΡΕΝΑ



Πεντάλ
(απόκριση):



Δίσκοι (εμπρός):



Δίσκοι (πίσω):



Τακάκια
(εμπρός):



Τακάκια (πίσω):



Χειρόφρενο
(απόκριση):



Υγρά Φρένων:




Σωληνάκια
Φρένων
(εμπρός):



Σωληνάκια
Φρένων (πίσω):




8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ



Κιβώτιο Ταχυτήτων
(Λειτουργία/Διαρροή):



9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Λιπαντικό
(Στάθμη): ✓

Εξωτερικοί
Ιμάντες
(Κατάσταση): ✓

Βάσεις Κινητήρα
(Κατάσταση): ✓

Υπερτροφοδότηση
(Turbo)
(Λειτουργία): ✓


Σώμα Κινητήρα
(Block)
(Διαρροές): ✓

Κολάρα /
Σωληνώσεις /
Σωληνάκια
Υποπιέσεων: ✓

Σύστημα
Εξάτμισης
(Κατάσταση): ✓

Σύστημα
Τροφοδοσίας
(Διαρροές): ✓

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ



Ψυγείο Κινητήρα /
 Δοχείο Ψυκτικού Υγρού
 (Φθορά/Διαρροή/
 Στάθμη):

✓

Σωληνώσεις Ψυγείου
 Κινητήρα (Φθορά/
 Διαρροή):

✓

Ψυγείο A/C (Φθορά/
 Διαρροή):

✓

Σωληνώσεις Ψυγείου
 A/C (Φθορά/Διαρροή):

✓

Βεντιλατέρ:

✓

Ψυγείο Intercooler:

✓

Σωληνώσεις
 Intercooler:

✓

Συμπιεστής / Ιμάντας
 Συμπιεστή
 (Κατάσταση):

✓

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μπαταρία
(Κατάσταση):



Μπαταρία Volt:

12,5

12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

4α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗ

Παρατηρήσεις:

Το αυτοκίνητο έχει επαναβάφη στο κάπο, πόρτα εμπρός δεξιά, φτερό εμπρός δεξιά, φτερό εμπρός αριστερά και πόρτα εμπρός αριστερά. Υπάρχουν ίχνη, εκδορές και στίγματα λόγω χρήσης. Βλέπε φωτογραφίες.

4β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

4γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



